




















Medzinárodné symboly pre ošetrovanie výrobkov

TEXTÍLIE		BIELENIE CHLÓROM	
	Bez úpravy.		Výrobok sa môže bieliť prostriedkami obsahujúcimi chlór.
	Úprava – nižšia úroveň.		Bielenie chlórom možné iba pri použití studeného a zriedeného prostriedku.
	Úprava – veľmi nízka úroveň.		Výrobok sa nesmie bieliť prostriedkami obsahujúcimi chlór.
PRANIE		ŽEHLENIE	
	Maximálna teplota 40 °C. Normálne mechanické pôsobenie. Normálna teplota máčania. Normálne odstredovanie.		Žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 200 °C.
	Maximálna teplota 40 °C. Obmedzené mechanické pôsobenie. Máčanie pri postupne znižovanej teplote. Mierny odstredovanie.		Žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 150 °C.
	Pranie v rukách. Neprať v pračke. Maximálna teplota 40 °C. Opatrné zaobchádzanie.		Žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 110 °C. Pri používaní pary hrozí riziko.
	Výrobok sa nesmie prať. Opatrná manipulácia v mokrom stave.		Výrobok sa nesmie žehliť. Naparovanie je zakázané.
SUŠENIE		CHEMICKÉ ČISTENIE	
	Výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke pri normálnom sušiacom programe.		Výrobok sa môže chemicky čistiť. Kruh označuje chemické čistenie textilných výrobkov (nevzťahuje sa na kožené výrobky a na kožušiny); obsahuje informácie o rôznych postupoch chemického čistenia.
	Výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke pri miernej, nižšej teplote sušenia.		Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.
	Výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke.		